

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022370**« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжения (приказа) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденной постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Каспийск, ул. Комсомольская, д. 7.

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. прерыванию мауэрлата у стены брандмауэра с двух сторон – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
2. установке пароизоляционной пленки над первой дверью брандмауэра – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
3. установке накладок на стойках конструкции кровли– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
4. установке пароизоляционной пленки с обеих сторон в дверях брандмауэра– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
5. установке самозакрывающего устройства на дверях брандмауэра– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
6. окраске скоб центральных стоек конструкции кровли– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
7. установке пароизоляционной пленки с обеих сторон стены брандмауэра– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
8. прерыванию мауэрлата у второй стены брандмауэра с двух сторон – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
9. окраске фляндцев задвижек теплообменника– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
10. закреплению теплообменника на анкерных болтах– нарушение ПСД– до 26.03.2021г.

Предписание выдал:

**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД**



Диярханов Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

04 03 21
р.