

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 021545**

« 24 » 06 2021 г. г. Махачкала.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акт проверки № 028934 от 23.06.2021г

**ПО АДРЕСУ:** г. Махачкала, ул. Стаяна Джурова, д. 5

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: \_\_\_\_\_

Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_

Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

ООО „Ук-Порядок“ г. Махачкала.

**ВЫДАНО:** ОАО „Махачкалаводоканал“ г. Махачкала.  
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	На момент проверки 23.06.2021г установлено, что при замере давления холодного водоснабжения, в точке водозабора в кв.39 (в ванной) составило $P = 0 \text{ MPa}$ ( $0 \text{ кг/см}^2$ ) при замере давление на вводе в дом №5 по ул. Стаяна Джурова. г. Махачкала составило $P = 0,1 \text{ MPa}$ ( $1,1 \text{ кг/см}^2$ ) что не соответствует нормативному уровню.	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в дом №5 по ул. Стаяна Джурова г. Махачкала	05.07.2021г
		24 06 41	21
сп. специалист ГЖИ РД Махмудовский И.У.			