

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022157

« 03 » 12 2021 г.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 030994 от 03.12.2021

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 39.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ ТСЖ "Науна"

ВЫДАНО: ТСЖ "Науна"

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	п.6 Постановления Правительства РФ от 24.06.2017г. № 43. Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017г. № 309	Принять меры по возмещению ущерба в размере 4-х месяцев в эксплуатацию в соответствии с проектом по пр. И. Шамиля, д. 39 (Предоставить акт о возмещении в эксплуатацию)	12.12.2021г.

