

Примечание: 24.12.2021 г. Амет



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 022980**

«24» 12 2021 г. г. Кизляр

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** Акта проверки № 030650 от 24.12.2021г

**ПО АДРЕСУ:** г. Кизляр, ул. Победы, д. 87а, кв. 1

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: 1989  
 Кол-во этажей: 5 Кол-во секций: 4 Материал стен: кирпич  
 Площадь (кв.м): общая дома: 2588 подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

**ВЫДАНО:** ТСЖ «Уют»  
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	по адресу г. Кизляр, ул. Победы, д. 87а, кв. 1, t <sub>воз</sub> = 18°C (кухня), t <sub>воз</sub> 16°C (спальня) на стояке в спальне отсутсвует нормативная подача теплоносителя в системе отопления (норма t - 18°C - 20°C)	обеспечить нормативную подачу теплоносителя в спальне, кв. №1 ул. Победы д. 87а г. Кизляр.	02.02.2022г.
	Нарушение ППТ РФ от 06.05.2011г. № 354 «О порядке выполнения коммунальных работ в многоквартирных домах»		

