

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шаамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

## ПРЕДПИСАНИЕ № 018484

«08» февраля 2021 г.

г.Махачкала  
(место составления)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** \_\_\_\_\_ акта проверки № 017163 от 05.02.2021г.  
*(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)*

**ПО АДРЕСУ:** г. Махачкала, ул.Магидова, д. 60  
**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: \_\_\_\_\_

Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_

Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

### УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Частный жилищный фонд

**ВЫДАНО:** \_\_\_\_\_ **ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»**  
*(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)*

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	Напряжение электрической энергии в сети дома по адресу: г.Махачкала, ул.Магидова, д. 60_составляет $U = 176.8$ Вольт, что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям, тем самым нарушен п.10 Приложения №1 и п.31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354. Замеры проведены токоизмерительными клещами FLUKE 302+ №44420341WS со сроком очередной поверки 02.06.2021г.	Обеспечить нормативную подачу электрической энергии в жилом доме по ул.Магидова, д. 60.	11.02.2021г.

Код	Установленные нарушения правил и норм по	Мероприятия (работы), подлежащие	Сроки
-----	--	----------------------------------	-------

08 02 21  
16:30

