

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022965

« 16 » июля 2021 г. г. Каспийск

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 028/204 от 16.07.2021г.

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, ул. Ленина 10

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: 5 Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: ИСК «Деловест» г. Каспийск
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проверочной проверки установлено, что при визуальном осмотре 3 ^{го} подъезда многоквартирного жилого дома 10 по ул. Ленина г. Каспийск уровень пола между площадкой 1 ^{го} этажа подъезда 3 и порогом входной двери в подъезд превышает нормативный уровень, разрушена бетонная ступень перед входной дверью в подъезд, облицовка керамической плиткой лестничной площадки, отсутствует фоторыч входной двери	1 Поднять уровень пола лестничной площадки 3 ^{го} подъезда 1 ^{го} этажа многоквартирного жилого дома 10 по ул. Ленина г. Каспийск и установить дополнительную ступень у порога входной двери в 3 ^й подъезд. Установить фоторыч на входную дверь	15.08.2021
	Нарушен пп. 4.8.1, 4.8.10, 4.8.12 постановления Госстроя №170 от 27.02.03; по ул. Ленина г. Каспийск	3 ^{го} подъезда дома 10	15.08.2021

