

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала, пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021713

« 14 » 10 20 21 г. г. Махачкала
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 030036 от 13.10.2021г
(инспекционного обследования/свидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Ахундова д. 7. ПД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Частный дом

ВЫДАНО: ОАО «Махачкалаводоканал» г. Махачкала.
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1.	На момент проверки 13.10.2021г установлено, что при замере давления холодного водоснабжения в дом №7 по ул. Ахундова, г. Махачкала, составило $P = 0,1 \text{ кг/см}^2$, что не соответствует нормативному уровню. Замеры проводились манометром ТМ 510 РОО с датой очередной проверки 09.2022	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в дом №7 по ул. Ахундова, г. Махачкала.	25.10.2022г

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Махачкалаводоканал"
ВХОДЯЩИЙ
№ 788
« 15 » 10 2021г.

