

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022913

«02» 07 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 028960 от 08.07.2021г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Визроева, д. 97. РД.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО «УК-Порядок» г. Махачкала.

ВЫДАНО: ОАО «Махачкалаводканал» г. Махачкала.
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	На момент проверки 08.07.2021г в 23:30г установлено, что при замерах давление холодного водоснабжения на вводе в дом №97 по ул. Визроева г. Махачкала составило $P = 1,2 \text{ кг/см}^2$ на 5-ти этажной МКД что не соответствует нормативному уровню.	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в дом №97 по ул. Визроева г. Махачкала.	16.07.21г

