

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г.Махачкала, пр-кт И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 022208**

«25» 02 2021 г. г. Кизляр

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** Результаты проверки № 026062 от 25.02.2021

**ПО АДРЕСУ:** г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д.20, кв. 37.

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: 1990  
 Кол-во этажей: 9 Кол-во секций: 3 Материал стен: це/б панели  
 Площадь (кв.м): общая дома: 5825 подвала: 1020,2 кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

**ВЫДАНО:** ТСЖ «Стимур»  
ТСЖ «Стимур»  
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	<p>в кв. 37, ул. 40 лет Дагестана, д.20 температура воздуха в помещениях №1 (комн.) t=19°C, в помещениях №2 (коридор) t=16°C, что не соответствует нормативному уровню предельно допустимых значений температуры помещений потребителям.</p> <p>маршрутом Постановления Госстроя РФ №170 от 27.03.2004</p>	<p>в кв. 37, ул. 40 лет Дагестана, д.20 обогреть в зимний период помещения №1 и №2 температурой соответствующим нормативному уровню.</p>	03.03.2021
<p><u>Исполнено 25.02.21</u>  <u>Мастер - Байсанов А.И. - Исполн. №</u></p>			

