

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021717

« 28 » 04 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки №026809 от 07.04.2021г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 20.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ТСЖ "Шкода" г. Махачкала.

ВЫДАНО:

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	На момент проверки 07.04.2021г выявлено что по адресу: пр. И. Шамиля, д. 20, г. Махачкала. в 3-ем подъезде на пятом этаже кв. №66 собственником замурован дверной проем лифта, на лестничной площадке в сток с дверями в лифт возведена перегородка, так же в 3-ем подъезде в машинном отделении установлены пробайдерские проволы.	Освободить место общего пользования мёртвой холл на пятом этаже в 3-ем подъезде, обеспечить доступ к мёртвому оборудованию. Демонтировать пробайдерские проволы в машинном отделении в 3-ем подъезде	20.04.2021г

