

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022842

« 15 » 10 20 21 г. 2. Махачкала
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 030158 от 15.10.2021 г.
(инспекционного обследования/свидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: 2. Махачкала, ул. Мамедовых, д. 184

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ЖТСЖ «Восход-1», 2. Махачкала

ВЫДАНО:

ЖТСЖ «Восход-1», 2. Махачкала

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	п. 3 ст. 44, п. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ; п. 10 Правил содержания общего имущества от 13.08.2006г. № 491.	Демонтировать рекламную конструкцию (либо представить решение собственников, оформленной протоколом общего собрания, не менее 2/3 голосов общего числа).	30.11.2021г.
	На крыше многоквартирного дома № 184 по ул. Мамедовых, 2 Махачкала установлена рекламная конструкция, на установку которой не имеется принятого решение собственников помещений в многоквартирном доме.		

