

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 019575**

«22» 01 2024 г. г. Дербент

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 012674 от 21.01.24

ПО АДРЕСУ: г. Дербент, ул. Г. Сеидова, д. 14

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: 1994  
 Кол-во этажей: 5 Кол-во секций: 9 Материал стен: Кирпичная  
 Площадь (кв.м): общая дома: 6534,0 подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом. территории \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

ТСК «Нарин-Кала» г. Дербент

ВЫДАНО: Председателю управления ТСК «Нарин-Кала» Мисиржанову С.А.  
Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
4.1.3	В подвале м/дома отсутствует освещение, боковой мусор	Установить эл. освещение в подвале, убрать боковой мусор.	19.02.24.
4.1.9	Камерная сеть в трубе снабжен по ледного водоснабжения в подвале м/дома	Уст-ть сеть снабжен по ледного водоснабжения в подвале	19.02.24.
4.6.4.2.	Отсутствует отделочный элемент водосточной трубы по фасаду м/дома	Уст-ть элемент водосточной трубы по фасаду м/дома	19.02.24.

