

1853-21

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022534

«01» октября 2021г.

г.Махачкала  
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта проверки № 029345 от 01.10.2021г.  
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, п. Турали, ул. 2-я Туралинская, д. 150, кв.10  
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: \_\_\_\_\_

Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_

Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Без управления

ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ»  
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>Напряжение электрической энергии на вводе в кв.10 по ул. 2-я Туралинская, д. 150, п.Турали, г.Махачкала составляет <math>U = 169</math> Вольт, что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям, тем самым нарушен п.10 Приложения №1 и п.31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354. Замеры проведены FLUKE 300+2 №44420341WS со сроком очередной проверки 27.05.2022г.</p>	<p>Обеспечить нормативную подачу электрической энергии в кв.10 по ул. 2-я Туралинская, д. 150, п.Турали, г.Махачкала</p>	<p>15.10.2021г.</p>

ОТПРАВЛЕНО ПОЧТОЙ  
«04» 10 2021г.

