

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022935

«27» 08 2022 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт. проверки № 029188 от 26.08.2022

ПО АДРЕСУ: ул. Стаяна Джурова, д. 5, г. Махачкала, РД.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА: _____

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО "УК - Порядок" г. Махачкала.

ВЫДАНО: ОАО "Махачкалаводоканал" г. Махачкала.
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	На момент проверки 26.08.2022 установлено, что при замерах давления холодного водоснабжения на вводе в дом №5 по ул. Стаяна Джурова, г. Махачкала составило $P = 1,2 \text{ кг/см}^2$, при замере давления в точке водоразбора кв. 39 составило $P = 0 \text{ кг/см}^2$ что не соответствует нормативному уровню. Замеры производились манометром ТМ-510Р00 с датой очередной проверки 09.2022 г.	Обеспечить нормативное давление холодного водоснабжения в дом №5 по ул. Стаяна Джурова, г. Махачкала, РД	08.09.2022

