

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 018494**

« 17 » 05 2021 г. 2. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 027412 от 17.05.2021г.

ПО АДРЕСУ: 2. Махачкала, ул. Мамедташирова д. 184

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: \_\_\_\_\_  
 Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_  
 Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территория \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

ТСЖ «Восход-1»  
 ВЫДАНО: ТСЖ «Восход-1»  
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	П. 3 ст. 44, п. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ. П. 10 «Правил содержания общего имущества» от 13.08.2006г. На крыше многоквартирного дома № 184 по ул. Мамедташирова г. Махачкала установлена рекламная конструкция, на установку которой не имеется принятого решения собственников помещений в МКД.	Демонтировать рекламную конструкцию (либо представить решение собственников помещений, одобренное протоколом, не менее 2/3 голосов от общего числа)	11.06.2021г.

