

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 021254**

« 05 » 02 2021 г. г. Махачкала.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акт. проверки № 026602 от 04.02.2021г.

**ПО АДРЕСУ:** г. Махачкала, ул. А. Шамилова, д. 62, "Д"

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: \_\_\_\_\_  
 Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_  
 Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

ООО ЧО "ЖЗУ-14" г. Махачкала.

**ВЫДАНО:** ОАО "Махачкалаводоканал" г. Махачкала.  
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	На момент проверки 04.02.2021г при замерах давления в водоподведении на вводе в дом 62, "Д" по ул. А. Шамилова г. Махачкала составило $P = 0,11 \text{ МПа} (1,1 \text{ кг/см}^2)$ при замерах в точке водоразбора кв. 29 по ул. А. Шамилова, д. 62 "Д" давление составило $P = 0 \text{ МПа} (0 \text{ кг/см}^2)$ что не соответствует нормативу. Нарушены требования п.1 Приложения №1 и п.31 "Правил	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г. Махачкала, ул. А. Шамилова, д. 62, "Д"	11.02.2021г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
 "Махачкалаводоканал"  
 ВХОДЯЩИЙ  
 № 05/02/21

