

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021281

« 26 » 02 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт. пров. № 026804 от 26.02.2021г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д. 37, кв. 9

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____

Кол-во секций: _____

Материал стен: _____

Площадь (кв.м):

общая дома: _____

подвала: _____

кровли: _____

придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

МУП „ЖКУ-12“ г. Махачкала.

ВЫДАНО: ПАО „Россети Северный Кавказ“ кр. Ставропольский
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проведенной проверки предписание № 021532 от 10.03.2021г не исполнено, а именно при замере напряжения в электросети в кв. 9 по пр. Р. Гамзатова (Ленина) д. 37 составило $U = 183$ Вольт, что не соответствует нормативному уровню. При замере напряжения электроэнергии на вводе в дом № 37 составило фаза А = 229 Вольт, фаза В = 175 Вольт, фаза С = 172 Вольт. Тем самым нарушено	Привести показатели качества зп. Энергии в кв. 9 по пр. Р. Гамзатова (Ленина) в нормативный уровень	18.03.21г

ОТПРАВЛЕНО ПО ПОЧТЕ

« 02 » 03 2021г

