

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

## ПРЕДПИСАНИЕ № 022098

«24» 02 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 017202 от 24.02.2021.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Мамедташирова д. 184

## ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: \_\_\_\_\_

Кол-во этажей: \_\_\_\_\_

Кол-во секций: \_\_\_\_\_

Материал стен: \_\_\_\_\_

Площадь (кв.м):

общая дома: \_\_\_\_\_

подвала: \_\_\_\_\_

кровли: \_\_\_\_\_

придом.территории \_\_\_\_\_

## УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ТСЖ «Восход-1», г. Махачкала

## ВЫДАНО:

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	П.3 ст.44, п.1 ст.46 Жилищного кодекса РФ. П.10 «Правила содержания имущества», от 13.08.2006г. На крыше многоквартирного дома №184 по ул. Мамедташирова г. Махачкала установлена рекламная конструкция, на установку которой не имеется приложенного решения собственников помещений в МКД, а также не имеется разрешение от общего собрания	Рекламную конструкцию на крыше многоквартирного дома №184 по ул. Мамедташирова г. Махачкала (вид предмета) демонтировать, не менее 2/3 голосов от общего состава	05.03.2021г.

