

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021276

«26» 02 2021 г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта № 026813 от 26.02.21г.

ПО АДРЕСУ: Махачкала ул. Дахадаева 73

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1959
 Кол-во этажей: 4 Кол-во секций: 4 Материал стен: камень
 Площадь (кв.м): общая дома: 1862,4 подвала: кровли: придом.территории

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО, УК - 22 Махачкала

ВЫДАНО: ООО, Махачкалаводоканал " Мах-ка
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Уз-за многоэтапных протечек ввозможных трубопроводах холодной водоснабжающей сети подвала холодной воды в доме № 73 по ул. Дахадаева. Это является нарушением п.31 подп. 354 п.6.05, 2011г	Заменив и-комплекс этот трубопровода и обеспечить нормативную работу холодной воды в доме № 73 по ул. Дахадаева.	01.03.21.
		26 02 21	16 31 21

