

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 022820**

« 15 » 07 20 21 г. г. Махачкала

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акта 028687 от 15.07.2021.

**ПО АДРЕСУ:** ул. Магомедбаирова 184 а.

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: \_\_\_\_\_

Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_

Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

ТСН «Восход - 1»

**ВЫДАНО:** ТСН «Восход - 1»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	1. Частично отсутствует остекление порезцов	1. Остекление	27.07.21
	2. мусор в подвале и подвездот	2. Очистка	
	3. провисание кабелей оголенные проводки, отсутствие элементов	3. Упорядочить, зачистить, обмотать провода, кабели, провода, элементы и	
	элементов, некачественность	возможна замена	
	4. пятна на оконных рамах и пороконных порезцов	4. произвести сухую и влажную уборку порезцов	27.07.21

