

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022803

« 08 » 07 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 028661 от 08.07.2021г.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Тарки Амибекова д. 80 и а/п

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА: (п/п А. Акулиничского 94)

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: АТС № _____ и АТК № _____
 АТС № _____ и АТК № _____

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе осмотра выявлены нарушения в виде повреждения кровельного покрытия, в том числе отслоение в местах примыкания к водосточным элементам, это нарушает требования п. 4.6.3.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда № 170 от 27.09.2003г.	Трауэвести ремонт кровельного покрытия.	26.07.2021г.

