

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 022801**

« 09 » 07 2021 г. 2 Махачкала

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** Акта проверки № 028 660 от 09.07.2021г.

**ПО АДРЕСУ:** 2 Махачкала, ул. Угметельская д. 9 корпус 2 (пр. А. Акушского д. 88 и др.)

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: \_\_\_\_\_  
 Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_  
 Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

ТСЖ «Тепло»

**ВЫДАНО:**

ТСЖ «Тепло»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Установлено, что по адре	Обеспечить по-	16.07.
п.5.3.2	су: 2 Махачкала, ул. Уг-	дагу норма-	2021г.
п.5.8.3	мельская, д. 9 корпус 2	тивного холода	
ПНТЭЖФ	в квартире № 34 в том же	ного водоснаб-	
п. 170	водоразбора и крана	жения. (устра-	
от 27.	холодной воды может	нить пригону	
09.2003,	горячей вода (правильно	неисправности	
	длит смещение горя-	внутридомовой	
	чей и холодной воды),	системы горя-	
	это является следст-	чего водоснаб-	
	ствием неисправности	жения).	
	внутридомовой системы		
	горячей водоснабжения.		

