

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022804

« 07 » 07 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 028662 от 07.07.2021

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Дашилова (Гусева), д. 2

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ИТСЖ «Порядок»
ВЫДАНО: ИТСЖ «Порядок»
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

| код нарушения | Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда | Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений | Сроки исполнения |
|---------------|--|---|------------------|
| 1 | Установлено, что по адресу: г. Махачкала, ул. Дашилова (Гусева), д. 2 установлено нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда. №170 от 27.09.2003г. (п.п. 4.2.4.2; 4.8.1; 4.8.14) | 1) Произвести остекление подвальной оконных рам; 2) Произвести ремонт ступеней; 3) Произвести ремонт козырьков над входами в подвальный этаж. | 23.07.2021г. |
| | 1) местами отсутствия остекления подвальной оконных рам; | | |
| | 2) местами трещин, выбонок и углубление в ступенях; | | |
| | 2) сколы и оголение арматурной решетки козырьков. | | |

