

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 020539

«19» 02 2021 г. г. Фербенк

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 012704 от 11.02.2021

ПО АДРЕСУ: г. Фербенк, ул. Социальная, д. 89

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 2002
 Кол-во этажей: 1 Кол-во секций: 1 Материал стен: кирпич
 Площадь (кв.м): общая дома: 220,0 подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Собственник жилого дома

ВЫДАНО: О.В. Рахманов, инженер по газу Махачкала, Махачкала
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
п. 13 Приложения № 1 к ПП и ПП от 06.08.2011 № 354	В квартире № 89 в точке измерения расхода газа (газовая труба) показатели давления газа в трубе составило P 20,40 мм в.ст. или 0,004 МПа, тем самым нарушены требования пункта 13 приложения № 1 к ПП в квартире № 89 в г. Фербенк. Углуб. акт. № 354 от 06.08.2011 № 354	Привести к нормативным значениям давления газа в трубе жилого дома № 89 к нормативному уровню P 21,90 мм в.ст. или P 20,012 МПа. углуб. акт. № 354 от 06.08.2011 № 354	19.03.2021

