

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022929

«17» 08 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 022935 от 17.08.2021г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Ахундова, д. 7. РД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Частный дом.

ВЫДАНО: ОАО «Махачкалаводоканал» г. Махачкала.
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	На момент проверки 17.08.21г установлено, что при замере давления холодного водоснабжения в домах №6 и №7 по ул. Ахундова составило $P=0 \text{ кг/см}^2$, что не соответствует нормативному уровню.	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в дом №6 и №7 по ул. Ахундова г. Махачкала.	31.08.21г
		23 08 21г	21

