

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022059

29.01.2021г.

г.Махачкала

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 026053 от 28.01.2021г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, квартал Кор, проезд Маджалиский 2-й, 18.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Частный жилой фонд

ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p><u>Напряжение электроэнергии на вводе в дом по адресу г.Махачкала, квартал Кор, проезд Маджалиский 2-й, 18, составляет U=140В, что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям. Нарушен п.10 прил.№1 ППКУ утв. Пост. Правительства РФ от 06.05.2011г., №354. Замеры произведены токоизмерительными клещами FLUEKE 302+, с заводским номером №14420341 WS со сроком очередной поверки 20.06.2021г.</u></p>	<p><u>Обеспечить нормативную подачу электроэнергии в жилой дом по адресу: г.Махачкала, квартал Кор, проезд Маджалиский 2-й, 18.</u></p>	05.02.2021г.

01 02 021

