

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 021282**

« 05 » 03 2021 г.

Махачкала

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акта проверки в объеме от 05.03.2021г.

**ПО АДРЕСУ:** г. Махачкала, ул. Т.Таршелева 119

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: 1991

Кол-во этажей: 10 Кол-во секций: 3 Материал стен: панельный

Площадь (кв.м): общая дома: 1967 подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

ИСК «Дорошник»

**ВЫДАНО:** Иск «Дорошник» Абдураев И.Д.  
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица - нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	<p>в третьем подъезде в кв. 79, 82 (по стояку) неравномерное распределение теплоносителя по отопительным стоякам, т.е. температура не обогреваемых радиаторов сосед. эт от 20°C до 42°C, что не соответствует нормативному уровню.</p> <p>Нарушен п. 8.2.1 ПУЭ 72 ш. 97.</p>	<p>Обеспечить нормативный равномерный прогрев стояков ч/раствором теплоносителя в третьем подъезде по ул. Т.Таршелева И.Д.</p>	<p>11.03.2021г.</p>

